



**Opdrachtgever:**

**Adres object:**

**Postcode object:**

**Woonplaats object:**

**Telefoonnummer opdrachtgever:**

**Factuuradres opdrachtgever:**

**Mail adres opdrachtgever:**

## SCHADE BUITEN

Gevel nr: 1



Schade positie(s) gevel



N

---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 10.00

Breedte gevel: 7.1

Materiaal gevel  Metselwerk

Afwerking gevel:  Afwijkend voegwerk

Attributen aanwezig op gevel:  Gevellamp/ornament  
 Balkon

Begroeiing gevel aanwezig:  Ja  Nee

Gevel goed bereikbaar:  Ja  Nee

Info foto gevel: 0648.jpeg


---

I

Schade 1

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 1.4

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 3

Hoogte tov vloer/maaiveld: 9.5

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0651.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0651.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0651.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0651.jpeg



Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2





Detailfoto schade 3




Schade 2

---



I



N

**Gegevens schade:**

Lengte: 1.4

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 4

Hoogte tov vloer/maaiveld: 7.5

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Hersteld en opnieuw ontstaan verergerd

**Info foto's**


Info overzicht foto schade: Dsc 0654.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0654.jpeg


Info detailfoto 2 schade: Dsc 0654.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0654.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3




N

Schade 3

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.6

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 2

Hoogte tov vloer/maaiveld: 7.2

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0656.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0654.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0654.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0654.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 4

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.3

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 9.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Scheur in beton rand

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0666.jpeg, Dsc 0660.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0666.jpeg,

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0666.jpeg,

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0666.jpeg,

Detailfoto schade 1





Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 5

---





I

**Gegevens schade:**

Lengte: 0.9

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 11.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0666.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0666.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0666.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0666.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 6

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.3

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Scheur in betonstrook

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0667.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0667.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0667.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0667.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2




Detailfoto schade 3



Schade 7

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 1.3

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 3

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Gedeeltelijk hersteld opnieuw ontstaan en verergerd

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0667.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0667.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0667.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0667.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 8

---







**Gegevens schade:**

Lengthe: 0.3

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Scheur in betonstrook

**Info foto's**


Info overzicht foto schade: Dsc 067.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 067.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 067.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 067.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Gevel nr: 5



Schade positie(s) gevel



---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 11.0

Breedte gevel: 1.5

Materiaal gevel

Afwerking gevel:

Attributen aanwezig op gevel:

Begroeiing gevel aanwezig:  Ja  Nee

Gevel goed bereikbaar:  Ja  Nee

Info foto gevel: Schermafbeelding

---

Schade 9

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.5

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 2.9

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Scheur in beton vloer balkon

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0693.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0693.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0693.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0693.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Gevel nr: 3



Schade positie(s) gevel



---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 11.0

Breedte gevel: 1.2

Materiaal gevel  Metselwerk

Afwerking gevel:  Afwijkend voegwerk

Attributen aanwezig op gevel:  Zonwering

Begroeiing gevel aanwezig:  Ja  Nee

Gevel goed bereikbaar:  Ja  Nee

Info foto gevel: Dsc 0648.jpeg

---

Schade 10

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.6

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 0.6

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0695.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0695.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0695.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0695.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2





Detailfoto schade 3



Gevel nr: 9



Schade positie(s) gevel



---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 6.5

Breedte gevel: 7.8

Materiaal gevel  Metselwerk

Afwerking gevel:  Afwijkend voegwerk

Attributen aanwezig op gevel:  Begroeiing

Begroeiing gevel aanwezig:  Ja  Nee

Gevel goed bereikbaar:  Ja  Nee

Info foto gevel: Dsc 0706.jpeg

---

Schade 11

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.4

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 6.5

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0709.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0709.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0709.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0709.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2





---

Detailfoto schade 3



Schade 12

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 1.7

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 3

Hoogte tov vloer/maaiveld: 3.5

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0711.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0711.jpeg


Info detailfoto 2 schade: Dsc 0711.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0711.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Gevel nr: 11



Schade positie(s) gevel



---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 10.0

Breedte gevel: 7.1

Materiaal gevel  Metselwerk

Afwerking gevel:  Afwijkend voegwerk

Attributen aanwezig op gevel:  Regenwaterafvoer  
 Zonwering

Begroeiing gevel aanwezig:  Ja  Nee

Gevel goed bereikbaar:  Ja  Nee

Info foto gevel:

---

Schade 13

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.6

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Hersteld en opnieuw ontstaan

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0716.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0719.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0719.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0719.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 14

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.5

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0721.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0721.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0721.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0721.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



I

Detailfoto schade 3



Schade 15

---



**Gegevens schade:**

Lengthe: 1.0

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**


Info overzicht foto schade: Dsc 0722.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0722.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0722.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0722.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 16

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 0.3

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 2

Hoogte tov vloer/maaiveld: 8.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking: Herstelde scheur verergerd

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0731.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0731.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0731.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0731.jpeg

Detailfoto schade 1



|

Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Gevel nr: Balkon gevel 11



Schade positie(s) gevel



---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 5.8 lang

Breedte gevel: 1.0 breed

Materiaal gevel  Beton

Afwerking gevel:  Sauswerk

Attributen aanwezig op gevel:  Hekwerk

Begroeiing gevel aanwezig:

Gevel goed bereikbaar:

Info foto gevel:

---

Schade 17

---





**Gegevens schade:**

Lengte: 1.2

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 0

Hoogte tov vloer/maaiveld: 0.1

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Dsc 0733.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0734.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0734.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0735.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2




Detailfoto schade 3



Gevel nr: 12



Schade positie(s) gevel



---

**Gegevens gevel:**

Hoogte gevel: 10.0

Breedte gevel: 10.0

Materiaal gevel

Afwerking gevel:

Attributen aanwezig op gevel:

Begroeiing gevel aanwezig:  Ja  Nee

Gevel goed bereikbaar:  Ja  Nee


Info foto gevel:


---

---

Schade 18

---





**Gegevens schade:**

Length: 2.7

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 16

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**

Info overzicht foto schade: Schermafbeelding

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0744.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0744.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0744.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2





Detailfoto schade 3





---

Schade 19

---







**Gegevens schade:**

Lengte: 5.4

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 13

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.6

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**


Info overzicht foto schade: dsc 0787.jpeg, dsc 0792.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Doc 0787.jpeg,

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0787.jpeeg


Info detailfoto 3 schade: Dsc 0793.jpg

Detailfoto schade 1






Detailfoto schade 3




---

Schade 20

---





N

**Gegevens schade:**

Lengte: 1.5

Scheurbreedte:  0-1 mm  1-3 mm  3-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-50  groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 5

Hoogte tov vloer/maaiveld: 8.5

Soort scheur:  Meervoudig  Enkelvoudig

Opmerking:

**Info foto's**


Info overzicht foto schade: Dsc 0796.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc 0796.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc 0796.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc 0796.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3

