



Opdrachtgever:

ries

Adres object:

Postcode object:

Woonplaats object:

Telefoonnummer opdrachtgever:

Factuuradres opdrachtgever:

Mail adres opdrachtgever:


SCHADE BUITEN

Gevel nr: 5



'c'

Schade positie(s) gevel



Gegevens gevel:

Hoogte gevel: 10.00

Breedte gevel: 10.00

Materiaal gevel

Afwerking gevel:


Attributen aanwezig op gevel:


Begroeiing gevel aanwezig:

Gevel goed bereikbaar:

Info foto gevel: Gevel 4 is gelegen aan de steeg. Steeg is ca 90 cm breed en gedeeltelijk overdekt.

Schade 1





Gegevens schade:

Lengte: 1.1

Scheurbreedte: 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-50 groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 6

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur: Meervoudig Enkelvoudig

Opmerking:

Info foto's


Info overzicht foto schade: Dsc-0644.jpeg

Info detailfoto 1 schade: Dsc-0644.jpeg

Info detailfoto 2 schade: Dsc-0644.jpeg

Info detailfoto 3 schade: Dsc-0644.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2




.n

Detailfoto schade 3



Schade 2





Gegevens schade:

Lengte: 1.3

Scheurbreedte: 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-50 groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 3

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur: Meervoudig Enkelvoudig

Opmerking:

Info foto's


Info overzicht foto schade: DSC-0815.jpeg

Info detailfoto 1 schade: DSC-0815.jpeg

Info detailfoto 2 schade: DSC-0815.jpeg

Info detailfoto 3 schade: DSC-0815.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 3





Gegevens schade:

Lengte: 1.7

Scheurbreedte: 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-50 groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 8

Hoogte tov vloer/maaiveld: 6.0

Soort scheur: Meervoudig Enkelvoudig

Opmerking:

Info foto's

Info overzicht foto schade: IMG_0268.jpeg

Info detailfoto 1 schade: IMG_0268.jpeg


Info detailfoto 2 schade: DSC-0616.jpeg

Info detailfoto 3 schade: DSC-0617.jpeg

Detailfoto schade 1




Detailfoto schade 2





Schade 4





Gegevens schade:

Lengte: 1.2

Scheurbreedte: 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-50 groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 2

Hoogte tov vloer/maaiveld: 10.0

Soort scheur: Meervoudig Enkelvoudig

Opmerking:

Info foto's


Info overzicht foto schade: img-0267.jpeg

Info detailfoto 1 schade: DSC-0602.jpeg


Info detailfoto 2 schade: DSC-0602.jpeg

Info detailfoto 3 schade: DSC-0602.jpeg

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2




Detailfoto schade 3



Schade 5





Gegevens schade:

Lengte: 1.4

Scheurbreedte: 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-50 groter als 50 mm

Gebroken steen/tegel: 13

Hoogte tov vloer/maaiveld: 9.0

Soort scheur: Meervoudig Enkelvoudig

Opmerking: 1e mtr vanaf dakrand is reeds hersteld. Scheur is naderhand verder naar beneden vergergd.

Info foto's


Info overzicht foto schade: IMG-0267.jpeg


Info detailfoto 1 schade: DSC-0613.jpeg

Info detailfoto 2 schade: DSC-0613.jpeg

Info detailfoto 3 schade: DSC-0613.jpeg

Detailfoto schade 1





Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3

