TEST

Opdrachtgever:

Adres object:

Postcode object:

Woonplaats object:

Telefoonnummer opdrachtgever:

Factuuradres opdrachtgever:

Mail adres opdrachtgever:

SCHADE BUITEN

Gevel nr: 6

Schade positie(s) gevel



Gegevens gevel:	
Hoogte gevel:	10,0
Breedte gevel:	20.0
Materiaal gevel	☑ Metselwerk
Afwerking gevel:	☑ Standaard voegwerk
Attributen aanwezig op gevel:	☑ Kabel
Begroeiing gevel aanwezig:	Ja **Nee**
Gevel goed bereikbaar:	**Ja** Nee
Info foto gevel:	

Schade 1

Gegevens schade:

Lengte:	4.4
Scheurbreedte:	0-1 mm / 1-3 mm / **3-5 mm** / 5-10 mm / 10-20 mm / 20-50 / groter als 50 mm
Gebroken steen/tegel:	16
Hoogte tov vloer/maaiveld:	10.0
Soort scheur:	**Meervoudig** / Enkelvoudig
Opmerking:	

Info foto's

Info overzicht foto schade:	1536.JPEG, 4387.JPEG, 6876.JPEG, 6534.JPEG
Info detailfoto 1 schade:	6534.JPEG
Info detailfoto 2 schade:	1536.JPEG
Info detailfoto 3 schade:	JPEG, 6876

Detailfoto schade 1

Detailfoto schade 2

Detailfoto schade 3