
Voorblad



Opdrachtgever: Test
Adres object: Test
Postcode object: Test
Woonplaats object: Test
Telefoonnummer opdrachtgever:
Factuuradres opdrachtgever:
Mail adres opdrachtgever:

SCHADE BINNEN

Bouwlaag: 1


Ruimte: 2

Foto's ruimte:

Foto 1



Foto 2



Bouwdeel:

Plafond

Vloer

Wand

Wandnummer:

3

Foto bouwdeel:



Gegevens bouwdeel:

**Afmetingen
bouwdeel:** 2,5 x 3,1Bij **wand** hoogte en
breedte.Bij **vloer** en **plafond**
oppervlakte.-----
 Materiaal bouwdeel: Steenachtig
-----**Afwerking bouwdeel:** Stuc saus tegels
-----**Overige info
bouwdeel:** Afmeting Stuc 0,8x3,1 Afmeting sparing 0,8 m2

Schade 1



Gegevens schade:

Positie schade: Links van raam

Soort scheur:

 Meervoudig Enkelvoudig

Door steen of tegel: 0

Bijzondere eigenschappen schade: 0

Schade lengte: 0.9

Schade breedte: 0-1

Hoogste punt schade: 2,3

Overige info schade:

Info foto's

Info overzicht foto schade: 3452.JPEG

Info detailfoto 1 schade: 3453.JPEG

Info detailfoto 2 schade: 3467.JPEG

Info detailfoto 3 schade: 3555.JPEG


Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 2



Gegevens schade:

Positie schade: Links onder raam

Soort scheur:

 Meervoudig Enkelvoudig

Door steen of tegel: 0

Bijzondere eigenschappen schade: 0

Schade lengte: 0,5

Schade breedte: 0-1

Hoogste punt schade: 1,8

Overige info schade:

Info foto's

Info overzicht foto schade: 3556.JPEG

Info detailfoto 1 schade: 3557.JPEG

Info detailfoto 2 schade: 3560.JPEG

Info detailfoto 3 schade: 3566.JPEG


Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3



Schade 3



Gegevens schade:

Positie schade: Rechts naast boven raam

Soort scheur:

 Meervoudig Enkelvoudig

Door steen of tegel: 0

Bijzondere eigenschappen schade: 0

Schade lengte: 0,8

Schade breedte: 0-1

Hoogste punt schade: 2,4

Overige info schade:

Info foto's

Info overzicht foto schade: 3572.JPEG

Info detailfoto 1 schade: 3575.JPEG


Info detailfoto 2 schade: 3576.JPEG

Info detailfoto 3 schade: 3578.JPEG

Detailfoto schade 1



Detailfoto schade 2



Detailfoto schade 3

